



**LEGENDA**

- ▲ Qualidade do solo
- ▲ Qualidade de água subterrânea
- ▲ Qualidade de água superficial
- Antigas pilhas de lixiviação da CVRD
- Antigos diques de contenção das pilhas (CVRD)
- Cursos d'água intermitentes
- Área atual do empreendimento MRDM
- Área da atual barragem de rejeitos MRDM

**CERN** Consultoria e Empreendimentos de Recursos Naturais Ltda

CLIENTE	PROJETO
	<b>MINERAÇÃO RICAHO DOS MACHADOS</b>
	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - OF 128/2019</b>

TÍTULO	LOCALIZAÇÃO DOS ANTIGOS DIQUES DE CONTENÇÃO E REDE DE MONITORAMENTO DA MRDM
--------	---

**NOTAS**  
 PROJEÇÃO: UTM - 23S DATUM: SIRGAS 2000  
 FONTE DAS BASES: drenagens (modificado IGAM), pontos de monitoramento (MRDM, 2019).  
 FONTE DA IMAGEM: Google Earth, datada de 31/07/2009 (Google, 2019).  
 ELABORAÇÃO: 24/09/2019

ESCALA NUMÉRICA	1:11.000
-----------------	----------

ESCALA GRÁFICA	
----------------	--

FORMATO	A3	FOLHAS	DES-03
---------	----	--------	--------